Frühera Ausgaben: 12.48

ĕ

seingstührt, Anwendungsbereich textile Flächengebilde erweitert.

3

Cunstleder

Nachdruck,

74 zutöckgazogenen a Dazamber 1948, 130 mm verringert,

im Jahra 1974 z 333, Augaba Di rehmenar auf 30

¥ 23

Gegenüber o Norm OIN Prüffilehene

Anderungen August 1981;

DK 675.1/.2: 675.922/.928: 677,07-41 : 820.1 : 639.217 : 546.212-13

#### DEUTSCHE NORM

August 1981

# Prüfung von Løder, Kunstleder und Textilien Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit

# DIN 53 333

Testing of leather, artificial leather and textiles; determination of the water vapour permeability Essai du cuir, du similiouir et des textiles; détermination de la pérmeabilité à la vapeur d'eau

Sowelt sich diese Norm auf Leder bezieht, stimmt sie bis auf das Normalklima DIN 50 014 - 23/50-2 im wesentlichen mit dam Verfahren (UP/15 der Internationalen Union der Ledertechniker- und Lederchemiker-Verbände - Kommission für physikalische Lederprüfung - überein.

#### Maße in mm

# Zweck und Anwendungsbereich

Die Prüfung nach dieser Norm dient zur Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit. Des Prüfverfahren ist für elle Lederarten, Kunstleder nach DIN 16 922 und textile Flächengebilde anwendbar.

Das Verfahren ist nur anwendbar für Materialien mit einer Wasserdampfdurchlässigkeit

$$WDD \ \overline{\text{von}} > 0.3 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2 \cdot \text{h}} \ \text{bis 20} \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2 \cdot \text{h}}$$

# 2 Mitgeltende Normen

DIN	4188 Teil 1	Siebböden: Drahtsiebböden für Ana-
	•	fysensiebe, Maße

### 3 Begriff

Als Maß für die Wasserdampfdurchlässigkeit WDD gilt die Gewichtszunahme eines Trocknungsmittels, das den durch eine Probs diffundierenden Wasserdampf eufnimmt, bezogen auf die Zeit und auf die Prüffläche der Probe.

# 4 Grundlage des Verfahrens

Eine Probe wird auf der Öffnung einer Flasche befestigt, Die Flasche enthält ein fastes Trocknungsmittel. Sie wird in einen klimatisierten Raum gebracht, in dem eine lebhafte Luftströmung unterhalten wird. Die Luft in der Flasche wird durch Bewegen des Trocknungsmittels in Zirkulation gehalten. Die Flasche wird in bestimmten Zeitabschnitten gewogen, um die Menge des durch die Probe hindurchgegangenen und vom Trocknungsmittel absorbierten Wasserdampfs festzustellen.

# 5 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 53 333 zur Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit (A):

Prüfung DIN 53 333 - A

# 6 Proban

#### 6.1 Probenahme

#### 6.7.1 Leder

Bei Leder werden Probestücke nach DIN 53 302 Teil 1 enthommen.

Aus dem Probestück werden nach einer eventuellen Vorbereitung nach Abschnitt 6.3 kreisförmige Probekörper entnommen. Der Durchmesser der Probekörper muß dem Außendurchmesser der Prüfflaschen entsprechen (≈ 34 mm).

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Normenausschuß Kunststoffe (FNK) im DIN Textilnorm, Normenausschuß Textil und Textilmaschinen im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Sauth Verlag GmbH, Bartin 30

DIN 53 333 Aug 1981 Preisor, 5

#### Seite 2 DIN 53 333

#### 6.1.2 Kunstleder

Bei Kunstleder wird aus dem zu prüfenden Erzeugnis eine Probe 1) von mindestens 100 mm Länge in voller Bahn-Breite enthommen. Die Probe soll frei von Knitterund Fehlstellen sein. Aus der Probe werden mindestens 100 mm von den Bahnkanten entfernt und In gleichem Abstand zueinander kreisförmige Probekörper entnommen. Der Durchmesser der Probekörper muß dem Außendurchmesser der Prüffleschen entsprechen (≈ 34 mm).

#### 6.1:3 Textile Flächengebilde

Bei textilen Flächengebilden werden unter Beachtung von DIN 53 803 Teil 2 kreisförmige Meßproben entnommen. Der Durchmesser der Meßproben muß dem Außendurchmesser der Prüffleschen entsprechen (≈ 34 mm).

#### 6,2 Probenenzabi

Es sind mindestens 3 Probekörper 2) zu prüfen.

### 6.3 Probenvorbereitung

Im allgemeinen sind unverletzte Probekörper zu prüfen. Viele Leder haben auf dem Narben eine Deckschicht, welche die Wasserdampfdurchlässigkeit des Leders vermindert, die aber wenig wirksam ist, wenn das Leder geknickt oder leicht abgenutzt worden ist. Zur Prüfung des Gebrauchswertes ist daher die Wasserdampfdurchlässigkeit an Probekörpern zu prüfen, die nach OIN 53 351 (z. Z. noch Entwurf) 20 000 Faltungen unterworfen worden sind.

### 7 Geräte und Prüfhilfsmittel

#### 7.1 Prüfgerät

### Das Prüfgerät besteht aus:

Flaschen (siehe Bild 1) eus Glas oder wasserdampfdichtem Kunststoff von etwa 30 mm Innendurchmesser der Öffnungen, deren Ränder senkrecht zur Achse plangeschliffen sind, und einem Volumen von etwa 100 cm³. Auf die Flaschen sind Schraubdeckel mit kraisförmig ausgeschnittenen Öffnungen von etwa 30 mm Durchmesser aufgesetzt. Der Unterschied zwischen dem Durchmesser der Deckelöffnung und dem Innendurchmesser der zugehörigen Öffnung des Flaschenhalses darf nicht größer als 0,5 mm sein.

Anmerkung: Der Nachweis, ob der Werkstoff der Kunststoff-Flaschen für die Prüfung eusreichend wassendampfdicht ist, kenn durch einen Vocversuch sehr leicht geführt werden. Die Prüffläche wird durch einen wasserdampfundurchlässigen Werkstoff (z. B. Metallscheibe) verschlossen und eine evd. Gewichtszunahme des Trocknungsmittels während z. B. 24 Stunden unter den Bedingungen, die bei der Prüfung angewandt werden, bestimmt. Die Zunahme derf nicht mehr als 0.1 mg. hetrenen.

darf nicht mehr als 0,1 mg betregen.

Ftsschenhalter in Form einer Schelbe, auf dar mehrere, z. B. 6 Flaschen befestigt werden können. Die Scheibe sitzt senkrecht auf einer waagerechten Achse, die mit (75 ± 5) min<sup>-1</sup> rötleren kann. Die Flaschen werden auf

der Scheibe in Halterungen so befestigt, daß die Achsen der Flaschen parallel zur Scheibenachse atehen und der Abstand 67 mm beträgt (siehe 8ild 2).




Bild 1. Flasche




Bild 2. Flaschenhalter

Ventilator, zentral gegenüber dem Flaschenhalter, auf dem die Flaschen montiert sind. Der Ventilator soll drei flache Flügel von etwa 75 mm Breite und etwa 90 mm Länge haben. Die Ebenen der Flügel sind mit 120° gegeneinander geneigt. Sie sind so einzustellen, daß ihr Drehpunkt in der Verlängerung der Scheibenachse liegt. Die den Flaschen am nächsten stehende 90 mm lange Seite jedes Flügels soll an den Flaschenhälsen im Abstand von höchstens 15 mm vorbeigehen. Die Drehzahl des Ventilators beträgt.(1400 ± 100) min-1.

#### 7.2 Prifhilfsmittel

Kieselgel, das wenigstens 16 Stunden in einem Warmeschrank nach DIN 50 011 Teil 1 mit Luft bei (125 ± 5) °C

 <sup>8</sup>agriffa Probe und Probekörper siehe DIN 16 906 (z, Z, noch Entwurf)

Bei textilen Materialien sind unter den hier genannten Probekörpern Endproben (Maßproben) nach DIN 53 803 Teil 1 zu verstehen.

DIN 53 333 Seite 3

getrocknet und in einem Exsikkator wenigstens 8 Stunden abgekühlt worden ist. Das Kieselgel soll eine Korngröße von mindestens 2 mm haben und muß vor dem Trocknen mit einem Analysensieb nach DIN 4188 Teil 1 mit einer Maschenweite w=2 mm gesiebt werden, um kleine Teilchen und Staub zu entfernen. Zweckmäßigerweise wird staubarmes Kieselgel in Perlenform verwendet. Weage mit einer Fehlergrenze von hächstens 0,5 mg.

## 8 Durchführung

8.1 Die Durchführung der Prüfung erfolgt bei Leder und Kunstleder im Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2 und bei textilen Flächengebilden im Normalklima DIN 53 802 — 20/65.

8.2 Eine Flasche wird etwa zur Hälfte mit dem nach Abschnitt 7.2 getrockneten Kieselgel gefüllt. Der Probekörper wird je nach Anwendungszweck mit dem Narben oder der entsprechenden Oberseite nach innen oder außen auf den oberen Rand des Flaschenhalses mit dem Schraubdeckel festgeklemmt, so daß die Diffusionsrichtung den praktischen Verhältnissen entspricht.

Bei der Prüfung von Leder kann zwischen Probekörper und Flaschenhals ein Gummiring von 1 mm Dicke und 30 mm Innendurchmesser und von etwa 30 bis 40 Shore-Härte A eingelegt werden. Der Außendurchmesser ist entsprechend der Flasche zu wählen.

Bei der Prüfung von textiten Flächengebilden muß zwischen Meßprobe und Flaschenhals ein entsprechendes Sieb eingelegt werden, wenn zu erwerten ist, daß die Meßprobe durch Kleselgel-Staub beschlagen werden kann. Die Flaschen werden in den Halterungen befestigt und der Motor eingeschaltet.

Mit einem Meßschieber wird der Innendurchmesser einer jeweils zweiten Flasche auf 0,1 mm in zwei aufeinander sankrecht stehenden Richtungen gemessen. Der mittlere Innendurchmesser d ist maßgebend.

Wenn das Prüfgerät zwischen 16 Stunden und 24 Stunden lang mit den Flaschen gelaufen ist, wird der Motor ausgeschaltet und die Flaschen werden herausgenommen. Die jeweils zweite Flasche wird zur Hälfte mit getrocknetem Kieselgel gefüllt. Der Probekörper wird sofort von der ersten Flasche emtfernt und auf, den oberan Rand dar zweiten Flasche wie zuvor bei der ersten Flasche 1est-geklemmt.

So schnell wie möglich werden die zweiten Flaschen mit ihren Probekörpern und dem Kieselgel auf 0,5 mg gewogen und der Zeitpunkt der Wägung notiert. Die Flaschen wurden in den Halterungen befestigt und der Motor eingeschaltet.

Wenn das Prüfgerät zwischen 7 Stunden und 16 Stunden gelaufen ist, wird der Motor ausgeschaftet, die Flaschen werden herausgenommen und wieder gewogen. Der Zeitpunkt der Wägung wird notiert.

Anmerkung: Für textile Flächengebilde, für die eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit zu erwerten ist, sind die oben angegebenen Zeiten to zu verkürzen, daß noch keine Feuchtesättigung des Trocknungsmittels erfolgt.

# 9 Auswertung

Die Wasserdampfdurchlässigkeit WDD in mg cm² h wird wie folgt errechnet:

Am Gewichtszunahme in mg zwischen den beiden Wägungen

d Innendurchmesser in mm des Flaschenhalses

ż Zeit in Minuten zwischen den beiden Wägungen.

Anmerkung 1: Der Faktor 7640 berücksichtigt sowohl die Umrechnungen von Minuten in Stunden und von Millimeter in Zentimeter als auch den Faktor  $\frac{\pi}{4}$ 

Anmerkung 2: Die nach der Gleichung errechnete Wasserdampfdurchlässigkeit WDD ist die Durchlässigkeit bei dem gegebenen Unterschied der relativen Luftfauchten zwischen dem Prüfraum und dem Flascheninneren. Bei konstanter Lufttamperatur nimmt für die meisten Leder, Kunstleder und Textillen die Wasserdampfdurchlässigkelt etwa Im gleichen Verhältnis zu wie die Differenz der relativen Luftfeuchten. Bei konstanter relativer Luftfeuchtedifferenz nimmt im allgemeinen die Durchlässigkeit mit der Lufttamperatur im gleichen Verhältnis wie der Sättigungsdruck des Wassers zu.

### 10 Prüfbericht

Im Prüfbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:

- a) Art und Bezsichnung der Leder, Kunstleder oder textilen Flächengebilde, Bei Lader Angeben über die Oberflächenbeschaffenheit, z. B. Narbenleder mit bzw. ohne Zurichtung
- b) Entnahmestellen der Probestücke bzw. Proben
- c) Angabe des verwendeten Normalklimas
- d) Angabe, ob eine Vorbehandlung nech Abschnitt 6.3 erfolgt ist
- e) Prüfzeit in Stunden
- f) Angebe, welche Seits des Probekörpers dem Trocknungsmittel zugewandt war
- g) Wasserdampfdunchlässigkeit WDD in mg cm² · h. Einzelwerte und Mittelwert
- h) Abweichungen von der Norm
- i) Prüfdetum.

#### Seite 4 DIN 53 333

#### Weitere Normen

DIN 16 906 (z. Z. noch Entwurf) Prüfung von Kunststoffbahnen; Probe und Probekörper; Entnahme, Vorbe-

handlung, Prüfklima

DIN 52 615 Tell 1 Warmeschutztechnische Prüfungen; Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Bau- und

Dämmstoffen, Versuchsdurchführung und Versuchsauswertung

DIN 53 122 Teil 1 Prüfung von Kunststoff-Folien, Elastomerfolien, Papier, Pappe und anderen Flächengebilden; Be-

stimmung der Wasserdempfdurchlässigkeit, Gravimetrisches Verfahren

DIN 53 429 Prüfung von harten Schaumstoffen; Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit

## Erläuterungen

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschuß NMP 551 "Prüfung von Leder" in Zusammenarbeit mit den Arbeitsausschüssen NMP 535 "Prüfung von Vliesstoffen" und FNK 403.4 "Kunstleder" erstellt.